

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Курская область Медвенский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА**

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детских площадок, установленных в рамках  
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

поселок Медвенка

«04» августа 2021 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Ключарова Л.А, Глава поселка Медвенка.

Члены комиссии:

Коренев И.А. – начальник отдела по вопросам имущества и реализации целевых программ,

Малая Н.В. – начальник отдела-главный бухгалтер по бюджетному учету и отчетности,

Благовещенский В.П. – ведущий инженер по водоснабжению и водоотведению МБУ «Отдел хозяйственного обеспечения» поселка Медвенка,

Краснопивцева Л.А. – депутат Собрания депутатов поселка Медвенка,

Карпушин А.И. – ИП Карпушин (управляющая компания МКД),

представитель жильцов МКД (по согласованию).

Провела осмотр детских площадок, расположенных по ул. Промышленная, 2а, ул. Полевая, 2, ул. Кирова, 20, по ул. Советская Парк «1 Мая».

Характеристика поверхности детской игровой площадки по ул. Промышленная, 2а:

поверхность состоит из травяного покрытия и песка, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Качели 06-001, размер 1590*1778*1780 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
2	Качалка 8-003, размер 2550*440*440 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
3	Качалка 8-006, размер 750*400*800 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
4	Горка 13-001, размер 2150*520*1850 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	

5	Шведская стенка с турниками ГМ -16/1 м, размер 1235*1235*1900 мм- 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
---	---	-------------	-----------------	--

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность для детей и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Характеристика поверхности детской игровой площадки по ул. Полевая, 2:

поверхность состоит из травяного покрытия и песка, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Качели 06-004, размер 3200*1778*1780 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
2	Качалка 8-003, размер 2550*440*440 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
3	Качалка 8-006, размер 750*400*800 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
4	Горка 13-001, размер 2150*520*1850 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность для детей и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Характеристика поверхности детской игровой площадки по ул. Кирова, 20:

поверхность состоит из травяного покрытия и песка, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Качели 06-001, размер 3200*1778*1780 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
2	Карусель 14-002, размер 2089*2089*797 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
3	Песочница 7-001, размер 1500*1500*200 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	



4	Горка 13-001, размер 2150*520*1850 мм – 1 шт.	отсутствует	повреждений нет	
---	---	-------------	-----------------	--

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность для детей и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Характеристика поверхности детской игровой площадки по ул. Советской Парк «1 Мая»:

поверхность состоит из травяного покрытия и песка, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Детский игровой комплекс ДИК 2.172	отсутствует	повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность для детей и пригодно к дальнейшей эксплуатации.


Председатель комиссии:  Л.А. Ключарова

Члены комиссии:

 И.А. Коренев

 Н.В. Малая

 В.П. Благовещенский

 Л.А. Краснопивцева

 А.И. Карпушин

 представитель жильцов МКД (по согласованию)